



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

15-Oct-26

Public Notice ID: PN-2026-451
Page 1 of 2

Counterfeit Intertek Certified Product Notification / Notification de produit certifié Intertek contrefaite

Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, Double Male Ended Extension Cord, Model PM-618, Branded Cerrixian | Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, Rallonge à double fiche mâle, Modèle PM-618, Marque Cerrixian

Notification Type:	Counterfeiting / Contrefaçon
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of products in the marketplace that are bearing counterfeit Intertek Certification Marks as identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs de produits sur le marché qui portent des marques de certification Intertek contrefaites comme indiqué ci-dessous.

Company Identification

Dongguan Puming Wiring Co., Ltd

Product Identification

A product - Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, Control Number 5021173, Double Male Ended Extension Cord, Model PM-618, Branded Cerrixian, that is Intertek labeled but not Intertek certified. ONLY THIS CONFIGURATION IS ILLEGALLY MARKED. There is a valid ETL product on the market with the same identification information (Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, Control Number 5021173, model PM-618), but this allowed unit is constructed with one male end and one pig tail end. Unacceptable Product and label photos on page 2.

Un produit - Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, numéro de contrôle 5021173, rallonge avec deux embouts mâles, modèle PM-618, marque Cerrixian, qui est étiqueté Intertek mais pas certifié Intertek. SEULE CETTE CONFIGURATION EST ÉTIQUETÉE ILLÉGALEMENT. Il existe un produit ETL valide sur le marché avec les mêmes informations d'identification (Dongguan Puming Wiring Co., Ltd, numéro de contrôle 5021173, modèle PM-618), mais cette unité autorisée est construite avec un embout mâle et un embout en queue de cochon. Photos du produit inacceptable et de l'étiquette à la page 2.

Hazard Involved

Not Intertek Certified

What To Do

Use should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement interrompue et revenir au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Photos and Images / Photos et images

